

Extruder Verkettungspaket

Die Extruderverkettung kann auf dem RDM/ RDK-Bildschirm angewählt werden. Das Ein- und Ausschalten erfolgt über eine Funktionstaste. Die Formmaschine wird an die Geschwindigkeit des Extruders angeglichen. Am Folieneinlauf sind 2 Lichtschranken angebracht, mit denen die vom Extruder kommende Folienschlaufe abgefragt wird.

Ihr Vorteil

■ Mit diesem Paket können Sie Ihre Maschine Inline mit einem Extruder betreiben.

Verfügbar für Maschinen

RDM, RDK, RDKP mit Siemens Steuerung S7 PLC

